

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## **HIGROMETR TERMOMETR POKOJOWY**

### **WILGOTNOŚCIOMIERZ LCD**

#### **PARAMETRY TECHNICZNE**

- Zakres pomiaru temperatury: -50°C – 70°C
- Dokładność pomiaru: 1 °C
- Dokładność wyświetlania: 0.1 °C
- Zakres pomiaru wilgotności: 10 % - 90 %
- Dokładność pomiaru wilgotności: 5 %
- Dokładność wyświetlania wilgotności: 1 %
- Zasilanie: 1 x bateria CR2032

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii znajdującą się z tyłu produktu.
2. Włóż jedną baterię CR2032 zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

#### **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII**

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

## OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko zadławienia.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX4962** Higrometr termometr pokojowy wilgotnościomierz  
LCD

**Importer:** KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa  
Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

**Wyprodukowano w Chinach**