

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## HIGROMETR TERMOMETR ZEGAR WILGOTNOŚCIOMIERZ HTC – 2

### PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Kolor: biało-czarny
- Duży czytelny wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę, czas/datę i wilgotność powietrza.
- Możliwość sprawdzenia temperatury w stopniach C/F
- Funkcja zapamiętywania największej i najmniejszej temperatury.
- Wyposażony w praktyczną podpórkę
- Zakres mierzonych temperatur: -10°C -70°C
- Dokładność mierzonych temperatur +/- 1° C
- Zakres mierzonej wilgotności powietrza: 10% - 99% RH.
- Dokładność mierzonej wilgotności powietrza +/- 5%.
- Dwa zakresy wyświetlania czasu: 12h lub 24h.
- Funkcja alarmu.
- Wyświetlanie daty: dzień i miesiąc
- Zasilanie: 1 x bateria AAA (w zestawie).

### MONTAŻ BATERII

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż baterię AAA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

### OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

## **OSTRZEŻENIA**

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzeniu elementów elektronicznych.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX5764** Higrometr termometr zegar wilgotnościomierz HTC – 2

**Importer:** KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8,  
15-111 Białystok

**Wyprodukowano w Chinach**